

## FICHA TÉCNICA

ARTÍCULO  
776344

### Descripción del Producto

Árbol Punta Redonda

Dimensiones (pulg.): 3/8"X3/4"X1/4"

Dimensiones (mm): 9.5X19.1X6.4

Tipo: SF-3

Max. rpm: 20,000 – 30,000

Material: Carburo de tungsteno

Línea: Limas Rotativas (Fresas)



#### 1.- USO

Para operaciones de desbaste en acero al carbón, acero inoxidable, plástico, fundición de acero, fundición gris soldadura.

#### 2.- MAQUINA UTILIZADA

Mototool.

#### 3.- SEGURIDAD

**PERMITA** que la lima gire a la velocidad máxima de operación, un minuto antes de comenzar la operación.

**NUNCA** exceda la velocidad marcada en el empaque de la lima.

**USE** equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

#### 4.- MANEJO

**INSPECCIONE** la lima antes de montarla por posibles daños o despostilladuras en tránsito o almacenamiento.

**NO HAGA** uso de la lima que se haya caído o golpeado.

#### 5.- ALMACENAMIENTO


Las limas deben ser almacenadas dentro de su empaque individual, para su mejor protección y manejo.

No exponga las limas a solventes o agua.

No exponga las limas a condiciones extremas de temperatura o humedad.

#### 6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 10



TIPO SF-3

D=9.5 mm

T=19.1 mm

S=6.4 mm

