

FICHA TÉCNICA

ARTÍCULO
736777

Descripción del Producto

Adaptador para Taladro

Material: Metal

Vástago: 6 mm

Línea: Accesorios



1.- USO

Para discos pequeños de lijar y pulir usados en Taladro o Mototool.

2.- MANEJO

COLOQUE el adaptador en la máquina y apriete sin exceso.

MONTE el disco en el adaptador y coloque la brida de apriete, sin torque excesivo.

PERMITA que el disco o producto abrasivo gire al vacío para detectar algún daño.

3.- ALMACENAMIENTO

Guárdese sobre una superficie plana, libre de polvo y solventes que pueden dañar el adaptador, evite golpes y oxidación en el adaptador.

6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por empaque: 1 Unidad

