

## FICHA TÉCNICA

ARTÍCULO  
**776286**

### Descripción del Producto

Cilíndrica sin Corte Frontal

Dimensiones (pulg.): 1/2"X1"X1/4"


Dimensiones (mm): 12.7X25.4X6.4

Tipo: SA-5

Max. rpm: 15,000 – 25,000

Material: Carburo de tungsteno

Línea: Limas Rotativas (Fresas)



TIPO SA-5

D=12.7 mm

T=25.4 mm

S=6-4 mm



### 1.- USO

Para operaciones de desbaste en acero al carbón, acero inoxidable, plástico, fundición de acero, fundición gris soldadura.

### 2.- MAQUINA UTILIZADA

Mototool.

### 3.- SEGURIDAD

**PERMITA** que la lima gire a la velocidad máxima de operación, un minuto antes de comenzar la operación.

**NUNCA** exceda la velocidad marcada en el empaque de la lima.

**USE** equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

### 4.- MANEJO

**INSPECCIONE** la lima antes de montarla por posibles daños o despostilladuras en tránsito o almacenamiento.

**NO HAGA** uso de la lima que se haya caído o golpeado.

### 5.- ALMACENAMIENTO

Las limas deben ser almacenadas dentro de su empaque individual, para su mejor protección y manejo.

No exponga las limas a solventes o agua.

No exponga las limas a condiciones extremas de temperatura o humedad.

### 6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 10

